
主構成
既製品, 1, 1%
プラスチックモールド, 42, 44%
金属フレーム, 53, 55%
n=96


破損箇所
その他下腿支持部, 2, 2%
あぶみ, 2, 2%
足板, 3, 3%
その他付属品等, 3, 3%
足継手, 5, 5%
下腿部, 2, 2%
支柱, 2, 2%
底, 16, 17%
ストラップ類, 61, 64%
n=96


修理処理の内容
再製作（同じ種類）, 4, 4%
継手及び支持部の交換, 3, 3%
溶接, 2, 2%
完成用部品の交換, 4, 4%
その他 ※備考欄へ記入, 5, 5%
足底ゴム交換, 18, 19%
マジックバンドの交換, 60, 63%
n=96


費用
無償, 2, 2%
医療保険制度申請, 20, 21%
自費, 39, 41%
補装具費支給制度申請, 35, 36%
n=96


使用期間
2.5~3年未満, 4, 5%
半年未満, 2, 3%
2~2.5年未満, 7, 10%
1~1.5年未満, 21, 28%
1.5~2年未満, 9, 12%
3年以上, 19, 25%
半年~1年未満, 13, 17%
n=75


体重
10~20kg未満, 1, 2%
70~80kg未満, 4, 10%
30~40kg未満, 4, 9%
60~70kg未満, 11, 26%
40~50kg未満, 5, 12%
50~60kg未満, 10, 24%
20~30kg未満, 7, 17%
n=42


活動レベル
訓練室歩行レベル, 4, 10%
車椅子併用, 8, 19%
よく歩く, 30, 71%
n=42

単純集計グラフ 3.6